



ANÁLISE DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA E TERMINAL DA GARE NO MUNICÍPIO DE CARAZINHO¹

Alan da Cruz Mafalda², André Gehlen Ferrari³, Lucas Caetano Wojahn⁴

Este artigo feito na disciplina de Tópicos em Design do Curso de Design ULBRA Carazinho, como uma das avaliações semestrais, descreve a análise da acessibilidade de um local de circulação pública, através da comparação do mesmo com as normas de acessibilidade da ABNT. O local escolhido para a devida análise foi a Praça e Terminal da Gare do município de Carazinho, por ser uma estrutura construída recentemente, e que, deveria seguir os padrões mínimos de acessibilidade. O estudo foi feito através de uma pesquisa documental. O método utilizado para obtenção de dados a respeito da estrutura da Praça da Gare foi o registro fotográfico realizado pelos autores do artigo em questão. As fotografias foram tiradas de forma a demonstrar da maneira mais clara possível às condições atuais da praça perante as normas. A análise da estrutura da Gare foi feita através de uma comparação do que está demonstrado pelas fotografias tiradas pelo grupo com as normas de acessibilidade pertinentes ao trabalho. Após a comparação do local em estudo com as normas pôde-se verificar que a norma é atendida com excelência em alguns lugares da gare, porém peca de diversas formas se feita uma análise mais criteriosa em toda a praça e no terminal. São várias as inconformidades encontradas na Gare como locais com rampas sem os pisos táteis e antiderrapantes, telefones e lixeiras fora dos tamanhos recomendados pela norma. Dentre as sugestões de melhoria do local pelo grupo estão a colocação de área coberta maior na parte detrás do terminal ou que a ele fosse fechado, a fim de evitar que a chuva molhe os bancos e pessoas no local.

¹ Este artigo foi feito na disciplina de Tópicos em Design do Curso de Design ULBRA Carazinho, como uma das avaliações semestrais.

² Aluno do curso de design de carazinho

³ Aluno de Design da Ulbra de Carazinho

⁴ Aluno de Design da Ulbra de Carazinho